

	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REFORMA DEL ANTIGUO TUNEL DE URGENCIAS. PLANTA -2 DERECHA. HOSPITAL RAMON Y CAJAL DE MADRID	Pág.:1
	CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS	

Código	Descripción del recurso		Precio
1	Mano de Obra		
O01OA030	h.	Oficial primera	16,17
O01OA050	h.	Ayudante	14,69
O01OA060	h.	Peón especializado	14,11
O01OA070	h.	Peón ordinario	14,01
O01OB010	h.	Oficial 1ª encofrador	16,24
O01OB200	h.	Oficial 1ª electricista	14,57
O01OB210	h.	Oficial 2ª electricista	15,03
2	Maquinaria		
M03HH020	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	3,00
M03HH030	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,19
M13AM160	d.	m2 alq. red mosquitera andamios	0,01
M13AM250	d.	m. alq. escalera andamiada.	1,40
M13AM260	m.	Mont. y desmont. escalera andam.	80,46
3	Material		
P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,77
P01AA030	t.	Arena de río 0/5 mm.	5,43
P01AG060	t.	Gravilla 20/40 mm.	5,52
P01CC020	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	98,16
P01DW050	m3	Agua	0,71
P01DW090	ud	Pequeño material	1,25
P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	80,70
P02AC030	ud	Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.	9,72
P02TC030	ud	Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.	1,09
P15EC020	ud	Puente de prueba	14,03
P23FJ020	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	54,10
P23FJ360	ud	Extintor CO2 5 kg. de acero	121,67
P31BA020	ud	Acometida prov. fonta.a caseta	58,75
P31BA030	ud	Acometida prov. sane.a caseta	282,39
P31BM010	ud	Percha para aseos o duchas	2,16
P31BM020	ud	Portarrollos indust.c/cerrad.	18,16
P31BM030	ud	Espejo vestuarios y aseos	7,81
P31BM040	ud	Jabonera industrial 1 l.	16,79
P31BM070	ud	Taquilla metálica individual	49,79
P31BM080	ud	Mesa melamina para 10 personas	117,19
P31BM090	ud	Banco madera para 5 personas	57,90
P31BM100	ud	Depósito-cubo basuras	32,17
P31BM110	ud	Botiquín de urgencias	47,13
P31BM120	ud	Reposición de botiquín	35,84
P31CA020	ud	Tapa provisional arqueta 51x51	5,89
P31CA030	ud	Tapa provisional arqueta 63x63	8,70
P31CA120	ud	Tapa provisional pozo 100x100	24,89
P31CB030	m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	93,26
P31CB035	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	93,26
P31CB040	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	93,26
P31CB050	ud	Valla contención peatones 2,5 m.	38,57
P31CB100	m.	Valla estándar chapa galvan. 2 m	7,10
P31CB190	m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10	0,78
P31CE010	ud	Lámpara portátil mano	7,44
P31CE020	m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	2,10
P31CE035	m.	Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.	3,01
P31CE040	m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	3,63
P31CE050	ud	Grapa para pica	0,94
P31CE120	ud	Cuadro general obra pmáx. 130 kW	1.974,20
P31CE160	ud	Cuadro secundario obra pmáx.40kW	815,78

	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. REFORMA DEL ANTIGUO TUNEL DE URGENCIAS. PLANTA -2 DERECHA. HOSPITAL RAMON Y CAJAL DE MADRID	Pág.:1
	CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS	

Código	Descripción del recurso		Precio
P31CR010	m.	Malla plástica stopper 1,00 m.	0,82
P31CR030	m2	Red seguridad poliamida 7x7 D=3	1,15
P31CR160	m.	Cuerda poliamida D=10 mm.	0,41
P31IA010	ud	Casco seguridad	1,35
P31IA105	ud	Casco pantalla soldador	13,15
P31IA115	ud	Pantalla soldar oxiacetilénica	7,00
P31IA140	ud	Gafas antipolvo	1,76
P31IA150	ud	Semi-mascarilla 1 filtro	17,73
P31IA160	ud	Filtro antipolvo	1,35
P31IA200	ud	Cascos protectores auditivos	6,73
P31IA210	ud	Juego tapones antiruido silicona	1,01
P31IC030	ud	Cinturón seg. 1 punto amarre	45,21
P31IC040	ud	Cinturón seg. 2 ptos. amarre.	60,27
P31IC050	ud	Faja protección lumbar	8,04
P31IC060	ud	Cinturón portaherramientas	16,94
P31IC070	ud	Anticaídas automát. trab. vert.	52,86
P31IC075	ud	Anticaídas automát. trab. horiz.	58,12
P31IC090	ud	Mono de trabajo poliéster-algod.	10,99
P31IC100	ud	Traje impermeable 2 p. P.V.C.	7,51
P31IC130	ud	Mandil cuero para soldador	8,21
P31IC190	ud	Equipo arnés amarre dorsal/tors.	125,14
P31IM010	ud	Par guantes de goma látex-antic.	1,21
P31IM030	ud	Par guantes uso general serraje	1,00
P31IM080	ud	Par manoplas resist. a fuego	42,92
P31IM090	ud	Par guantes resist.a.tempera.	9,68
P31IP010	ud	Par botas altas de agua (negras)	4,53
P31IP030	ud	Par botas aislantes 5.000 V.	27,33
P31IP040	ud	Par plantillas resis.perforación	3,73
P31IP050	ud	Par polainas para soldador	4,50
P31SB010	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,04
P31SB040	ud	Cono balizamiento estándar. 50 cm	8,37
P31SV120	ud	Placa informativa PVC 50x30	3,89
P31W020	ud	Costo mensual Comité seguridad	71,42
P31W030	ud	Costo mensual de conservación	76,08
P31W040	ud	Costo mensual limpieza-desinfec.	70,32
P31W050	ud	Costo mens. formación seguridad	44,05
P31W060	ud	Reconocimiento médico trabajador	107,93